

CENOVÁ PONUKA

ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 99721

HServis s.r.o. Mokrú Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	Boise s.r.o. Konečná 1058/57 97242 Lehota pod Vtáčnikom IČO: 47086203 DIČ: 2023748287 IČ DPH: SK2023748287
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : AXSP1801 Výr. číslo: 190573 Záruka do: 20.11.2021 Dátum prijmu do servisu :20.10.2023
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Poškodenie elektroniky, rotora

Vyjadrenie Preťažovaním náradia dochádza k prehriatiu motora a elektronických súčiastok (spínač, elektronika). Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora a elektronických súčiastok.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	180012002	Rotor	1,00 ks	28,5800	28,5800
2	180012005	Elektronika + Spínač + Terminal	1,00 ks	64,5200	64,5200
3	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	20,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					103,1000
Základ					103,1000
DPH 20%:					20,62
K úhrade celkom:					123,72

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 20.10.2023