

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 99592**

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	HD-Drill s.r.o. Predmierska 404 02354 Turzovka IČO: 50591941 DIČ: 2120386598 IČ DPH: SK2120386598
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : HERMAN BX 1200 Kombinované kladivo Výr. číslo: 198721 Záruka do: 23.10.2022 Dátum prijmu do servisu :04.10.2023
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Poškodenie úderníka

Vyjadrenie Poškodenie alebo zlomenie úderníka je spôsobené náročnou búracou prácou, čo má za následok poškodenie ďalších dielov. Príčinou poškodenia pneumatického mechanizmu u kombinovaných kladív je nevhodne zvolené náradie pri náročných búracích prácach, kde je potrebné zvoliť búracie kladivá určené práve na takú prácu.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	152120016	Gufero 30x42x8	1,00 ks	4,9500	4,9500
2	152120123	Úderník kpl.	1,00 ks	38,2800	38,2800
3	152120041	O-krúžok	2,00 ks	4,2000	8,4000
4	152120042	Piest	1,00 ks	6,5200	6,5200
5	152120045	Tesnenie piestu	1,00 ks	1,8800	1,8800
6	152120048	Ojnica	1,00 ks	7,8100	7,8100
7	152120025	Držiak guličiek	1,00 ks	16,9600	16,9600
8	100690700	Ložisko 6907	1,00 ks	24,8100	24,8100
9	100620100	Ložisko 6201-2RS	1,00 ks	6,2400	6,2400
10	152000034	Gufero 17x32x8	1,00 ks	6,5100	6,5100
11	98PP	Práca, servisná prehliadka	1,60 hod	20,0000	32,0000
12	97PP	Prepravné a balné	2,00	5,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					164,3600
Základ					164,3600
DPH 20%:					32,87
K úhrade celkom:					197,23

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 04.10.2023