

**Majiteľ reklamovaného predmetu:  
HEBERLEIN s.r.o.****HERMAN AXS 1802IAKU skrutkovač****Dátum prijatia na servis: 10.10.2023**

Výrobné číslo: 197500

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 17.06.2024

18V/55Nm|Komplet

Popis závady :  
Poškodenie elektroniky

Vyjadrenie k závade:

Preťažovaním náradia dochádza k prehriatiu motora a elektronických súčiastok(spínač, elektronika).

Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora a elektronických súčiastok.

| Typ dokladu    | Číslo   | Dátum dokladu | Číslo     | Názov          | Množstvo | Partner          |
|----------------|---------|---------------|-----------|----------------|----------|------------------|
| <b>Výdajka</b> | 2301893 | 10.10.2023    | 180022118 | Motor + spínač | 1,00     | HEBERLEIN s.r.o. |