

**Majiteľ reklamovaného predmetu:  
Karol Mazúr - KAMI****AXHD1800****Dátum prijatia na servis: 08.06.2023**

Výrobné číslo: 186471

Číslo záručného listu: 108451

Záruka do: 09.04.2021

18V/5Ah/SDS-plus

Popis závady :  
Poškodenie ozubenia

Vyjadrenie k závade:

Poškodenie spôsobilo nesprávne prepínanie chodu. U náradia s možnosťou voľby smeru otáčania je vždy nutné pred zmenou smeru otáčok náradie zataviť a spínač uvoľniť do vypnutej polohy.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
<b>Odberateľská</b>	2300547	08.06.2023				Karol Mazúr - KAMI
			180005046	Ozubenie	1,00	
			180005045	Príruba ozubenia	1,00	
			800001043	Krúžok	1,00	
			100696000	Ložisko 696	1,00	
			98PP	Práca, servisná prehliadka	0,60	
			97PP	Prepravné a balné	2,00	
<b>Výdajka</b>	2301100	09.06.2023				Karol Mazúr - KAMI
			180005046	Ozubenie	1,00	
			180005045	Príruba ozubenia	1,00	
			800001043	Krúžok	1,00	
			100696000	Ložisko 696	1,00	
			98PP	Práca, servisná prehliadka	0,60	
			97PP	Prepravné a balné	2,00	

---

**Faktúra**

32300438

09.06.2023

Karol Mazúr - KAMI

180005046	Ozubenie	1,00
180005045	Príruba ozubenia	1,00
800001043	Krúžok	1,00
100696000	Ložisko 696	1,00
98PP	Práca, servisná prehliadka	0,60
97PP	Prepravné a balné	2,00