

CENOVÁ PONUKA

ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 99916

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	DEMETU s.r.o. Dr. Šavrdu 3021/9 70030 Ostrava - Bělský Les IČO: 02190231 DIČ: IČ DPH: CZ02190231
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : AXSP 1800 Výr. číslo: 186758 Záruka do: 19.12.2021 Dátum prijmu do servisu :22.11.2023
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Poškodenie elektroniky

Vyjadrenie K poškodeniu elektroniky prevažne dochádza prehriatím motora a elektronických súčiastok(spínač, elektronika). Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora a elektronických súčiastok.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu CZK
1	144001019	Elektronika	1,00 ks	851	851,00
2	144001018	Nálepka na elektroniku	1,00 ks	23	23,00
3	144001008	Skľučovadlo	1,00 ks	1201	1 201,00
4	144001007	Ľavotočivá skrutka	1,00 ks	28	28,00
5	95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	26	13,00
6	94CZ	Prepravné	2,00 ks	125	250,00
Spolu bez DPH:					2 366,00

K úhrade celkom:

2 366,00

Cenová ponuka platí 7 dní.

Po 7. dňoch sa celková suma zmení podľa aktuálneho denného kurzu.

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 22.11.2023