



Obr.1 Znečistenie rotora kovovým prachom



Obr.2 Znečistenie puzdra motora a statora



Obr.3 Znečistenie statora