

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 98147**

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	František Šín Husova 994 66442 Modřice IČO: 16312481 DIČ: IČ DPH: CZ7002074068
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : HT 1440 AP - akumulátorový skrutkovač Výr. číslo: 153826 Záruka do: 04.11.2019 Dátum prijmu do servisu :02.03.2023
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha

Šín +Kousal

Poznámka

Podpis preberajúceho:

Podpis objednávajúceho:

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu CZK
1	144001011	Rotor	1,00 ks	794	794,00
2	144000002	Držiak uhlíkov s uhlíkmi	1,00 ks	287	287,00
3	144001008	Skľučovadlo	1,00 ks	410	410,00
4	144001007	Ľavotočivá skrutka	1,00 ks	27	27,00
5	95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	526	263,00
Spolu bez DPH:					1 781,00

K úhrade celkom:**1 781,00**

Cenová ponuka platí 7 dní.

Po 7. dňoch sa celková suma zmení podľa aktuálneho denného kurzu.

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače02.03.2023