

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 99266**

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	GUTTE, s.r.o. Pačérok 3 94603 Kolárovo IČO: 34113100 DIČ: 2020398259 IČ DPH: SK2020398259
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : BX 1200 Výr. číslo: 190029 Záruka do: 31.10.2021 Dátum prijmu do servisu :21.08.2023
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Poškodenie rotora

Vyjadrenie Pri preťažovaní náradia dochádza k prehriatiu náradia a k poškodeniu rotora a statora. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	152120070	Rotor	1,00 ks	92,7300	92,7300
2	100608000	Ložisko 608-2RS	1,00 ks	5,0800	5,0800
3	152120071	Magnet	1,00 ks	11,1100	11,1100
4	100620100	Ložisko 6201-2RS	1,00 ks	6,2400	6,2400
5	152000034	Gufero 17x32x8	1,00 ks	6,5100	6,5100
6	152120016	Gufero 30x42x8	1,00 ks	4,9500	4,9500
7	152120123	Úderník kpl.	1,00 ks	38,2800	38,2800
8	152120021	Tesnenie	2,00 ks	5,1000	10,2000
9	152120091	Manžeta	1,00 ks	2,9500	2,9500
10	110000002	Sada uhlíkov BX1200	1,00	14,7100	14,7100
11	130000005	HERMAN FlexCord-C 2	1,00	8,2000	8,2000
12	98PP	Práca, servisná prehliadka	1,60 hod	20,0000	32,0000
13	97PP	Prepravné a balné	2,00	5,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					242,9600
Základ					242,9600
DPH 20%:					48,59
K úhrade celkom:					291,55

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 21.08.2023