

Majiteľ reklamovaného predmetu:
LEMONT-SLOVAKIA Žilina s.r.o.

HERMAN BX 800|Kombinované kladivo

Dátum prijatia na servis: 08.11.2023

Výrobné číslo: 210921

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 26.05.2024

SDS-plus|800W

Popis závady :

Poškodenie rotora, opotrebovanie uhlíkov.

Vyjadrenie k závade:

Možným preťažovaním náradia dochádza k prehriatiu náradia a k poškodeniu rotora a statora.

Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Výdajka	2302097	08.11.2023	800001065	Rotor	1,00	LEMONT-SLOVAKIA Žilina s.r.o.
			100600000	Ložisko 6000-2RS	1,00	
			100607000	Ložisko 607-2RS	1,00	
			800001074	Držiak uhlíkov	1,00	
Výdajka	2302098	08.11.2023	110000001	Sada uhlíkov BX800	1,00	LEMONT-SLOVAKIA Žilina s.r.o.
Faktúra	32300812	08.11.2023	110000001	Sada uhlíkov BX800	1,00	LEMONT-SLOVAKIA Žilina s.r.o.