

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 96607**

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	NOVES okná, a.s. Radlinského 24 05201 Spišská Nová Ves IČO: 31683789 DIČ: 2020503507 IČ DPH: SK2020503507
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : HT1440AP Výr. číslo: 162622 Záruka do: 23.11.2017 Dátum prijmu do servisu :10.08.2022
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0903/576626	

Porucha

Poznámka

Podpis preberajúceho:

Podpis objednávajúceho:

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	144000001	Sada uhlíkov AXSP1440/1800	1,00 ks	6,7500	6,7500
2	144001007	Ľavotočivá skrutka	1,00 ks	1,1500	1,1500
3	144001011	Rotor	1,00 ks	33,9000	33,9000
4	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	20,0000	10,0000
5	97PP	Prepravné a balné	1,00	6,0000	6,0000
Spolu bez DPH:					57,8000
Základ					57,80
DPH 20%:					11,56
K úhrade celkom:					69,36

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 10.08.2022