

**Majiteľ reklamovaného predmetu:
OBBE s.r.o.****HERMAN BX 800|Kombinované kladivo****Dátum prijatia na servis: 20.10.2023**

Výrobné číslo: 197527

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 03.03.2024

SDS-plus|800W

Popis závady :
Poškodenie rotora a opotrebovanie uhlíkov

Vyjadrenie k závade:

Pri preťažovaní náradia dochádza k prehriatiu náradia a k poškodeniu rotora a statora.

Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Vydajka	2301990	20.10.2023				OBBE s.r.o.
			800001065	Rotor	1,00	
			100607000	Ložisko 607-2RS	1,00	
			100600000	Ložisko 6000-2RS	1,00	
Vydajka	2301991	20.10.2023				OBBE s.r.o.
			110000001	Sada uhlíkov BX800	1,00	