

CENOVÁ PONUKA

ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 100557

| | |
|--|---|
| HServis s.r.o. Mokrú Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S | REMING, s. r. o. Soukenická 1176 51601 Rychnov nad Kněžnou IČO: 47454687 DIČ: IČ DPH: CZ47454687 |
| Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900 | Typ stroja : AXAG1800 Výr. číslo: 188718 Záruka do: 30.08.2021 Dátum prijmu do servisu :07.03.2024 |
| e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784 | |

Porucha Poškodenie elektroniky a spínača

Vyjadrenie K poškodeniu elektroniky prevažne dochádza prehriatím motora a elektronických súčiastok(spínač, elektronika). Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora a elektronických súčiastok.

| Č. | Tovar | Názov | Množstvo/ MJ | Jed. cena | Spolu CZK |
|----------------|-----------|----------------------------|--------------|-----------|-----------------|
| 1 | 180006013 | Elektronika | 1,00 ks | 1588 | 1 588,00 |
| 2 | 180006026 | Spínač | 1,00 ks | 342 | 342,00 |
| 3 | 95CZ | Práca, servisná prehliadka | 0,50 hod | 526 | 263,00 |
| 4 | 94CZ | Prepravné | 2,00 ks | 125 | 250,00 |
| Spolu bez DPH: | | | | | 2 443,00 |

K úhrade celkom:

2 443,00

Cenová ponuka platí 7 dní.

Po 7. dňoch sa celková suma zmení podľa aktuálneho denného kurzu.

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 12.03.2024