

CENOVÁ PONUKA

ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 98972

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	RENEX, s.r.o. Cabajská 28 949 01 Nitra IČO: 45915008 DIČ: 2023131121 IČ DPH: SK2023131121
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : BX800 Výr. číslo: 163150 Záruka do: 08.02.2018 Dátum prijmu do servisu :11.07.2023
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Renex

Vyjadrenie

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	130000004	HERMAN FlexCord-C 1	1,00 ks	5,8200	5,8200
2	800001065	Rotor	1,00 ks	20,7600	20,7600
3	100607000	Ložisko 607-2RS	1,00 ks	4,6500	4,6500
4	100600000	Ložisko 6000-2RS	1,00 ks	6,2100	6,2100
5	110000001	Sada uhlíkov BX800	1,00	7,2900	7,2900
6	800001039	O-krúžok	1,00 ks	2,6800	2,6800
7	800001038	Piest	1,00 ks	8,8800	8,8800
8	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,60 hod	20,0000	12,0000
Spolu bez DPH:					68,2900
Základ					68,2900
DPH 20%:					13,66
K úhrade celkom:					81,95

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 11.07.2023