

**Majiteľ reklamovaného predmetu:
SOKI, s. r. o.****MXA 1050****Dátum prijatia na servis: 17.08.2023**

Výrobné číslo: 156812

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 25.03.2017

1050W/SDS-max

Popis závady :
Poškodenie spínača a opotrebovanie uhlíkov

Vyjadrenie k závade:

Prácou a uskladnením náradia v prašnom alebo vlhkom prostredí dochádza k znečisteniu dotykových plôch spínača a k vynechávaniu spínača počas práce až k nenávratnému poškodeniu spínača. Čistením náradia po práci a uskladnením v suchom prostredí predídeme k možnému poškodeniu všetkých elektronických súčiastok v náradí.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Odberateľská	2300781	17.08.2023	120000001	Sada uhlíkov	1,00	SOKI, s. r. o.
			152001076	Spínač	1,00	
			98PP	Práca, servisná prehliadka	1,00	
			97PP	Prepravné a balné	2,00	
Výdajka	2301524	17.08.2023	120000001	Sada uhlíkov	1,00	SOKI, s. r. o.
			152001076	Spínač	1,00	
			98PP	Práca, servisná prehliadka	1,00	
			97PP	Prepravné a balné	2,00	
Faktúra	32300617	17.08.2023	120000001	Sada uhlíkov	1,00	SOKI, s. r. o.
			152001076	Spínač	1,00	
			98PP	Práca, servisná prehliadka	1,00	

