

**Majiteľ reklamovaného predmetu:
Strojmacher s.r.o.****HERMAN AXSP 1800IAku vrtací skrutkovač****Dátum prijatia na servis: 18.01.2024**

Výrobné číslo: 195319

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 30.01.2025

18V|70Nm|S príklepom|Holostroj

Popis závady :
Poškodenie rotora a skľučovadla

Vyjadrenie k závade:

K poškodeniu rotora prevažne dochádza pri preťažovaní/ prehriatí náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora. K opotrebeniu čeľustí skľučovadla dochádza pri nedostatočnom upnutí nástroja v skľučovadle a následnému pretočeniu nástroja.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Výdajka	2400059	18.01.2024	180001010	Rotor	1,00	Strojmacher s.r.o.
			144001008	Skľučovadlo	1,00	