

**Majiteľ reklamovaného predmetu:
WOOD-LIFE CZ s.r.o.****HERMAN AXS 1802IAKU skrutkovač****Dátum prijatia na servis: 06.10.2023**

Výrobné číslo: 199889

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 08.06.2024

18V/55Nm|Komplet

Popis závady :
Poškodenie elektroniky

Vyjadrenie k závade:

Preťažovaním náradia dochádza k prehriatiu motora a elektronických súčiastok(spínač, elektronika).

Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora a elektronických súčiastok.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Výdajka	2301872	06.10.2023	180022118	Motor + spínač	1,00	WOOD-LIFE CZ s.r.o.