

**Majiteľ reklamovaného predmetu:**  
**INŠTALAMONT, spol.s r.o.**

**BX800**

**Dátum prijatia na servis: 18.10.2023**

Výrobné číslo: 181623

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 04.07.2020

800W/SDS-plus

Popis závady :  
 Poškodenie upínania

Vyjadrenie k závade:

Zaseknutím sekáča v materiáli alebo pri poškodenej stopke sekáča dochádza k zaseknutiu vo vretene a k následnému rozpadnutiu hlavy. Preto by sa nemali používať nástroje s poškodenou stopkou.

Pri zaseknutí náradia v materiáli je potrebné uvoľnenie nástroja z náradia rozobratím hlavy náradia. Počas tejto činnosti je nutné jednotlivé diely postupne vybrať tak, aby nedošlo k ich strate.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
<b>Odberateľská</b>	2301006	19.10.2023				INŠTALAMONT, spol.s r.o.
			800001006	Podložka guľičky	1,00	
			800001004	Podložka	1,00	
			98PP	Práca, servisná prehliadka	0,60	
			97PP	Prepravné a balné	2,00	
<b>Výdajka</b>	2301978	19.10.2023				INŠTALAMONT, spol.s r.o.
			800001006	Podložka guľičky	1,00	
			800001004	Podložka	1,00	
			98PP	Práca, servisná prehliadka	0,60	
			97PP	Prepravné a balné	2,00	
<b>Faktúra</b>	32300779	19.10.2023				INŠTALAMONT, spol.s r.o.
			800001006	Podložka guľičky	1,00	
			800001004	Podložka	1,00	
			98PP	Práca, servisná prehliadka	0,60	

