

Majiteľ reklamovaného predmetu:
OMOSS spol. s r.o.

HERMAN BX 800|Kombinované kladivo

Dátum prijatia na servis: 19.09.2023

Výrobné číslo: 195165

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 28.04.2026

SDS-plus|800W

Popis závady :

Vyjadrenie k závade:
Výrobná vada náhradného dielu

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Výdajka	2301719	19.09.2023				OMOSS spol. s r.o.
			800001021	Vreteno	1,00	
			800001034	Valec	1,00	
			800001023	Gufero 9,2x16x5	1,00	
			800001022	Poistný krúžok	1,00	