

**Majiteľ reklamovaného predmetu:  
STARKON a.s.****HERMAN MX 518|Búracie kladivo****Dátum prijatia na servis: 04.03.2024**

Výrobné číslo: 191583

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 02.03.2022

30mm hexagonal|1750W

Popis závady :  
Bežné opotrebenie

Vyjadrenie k závade:

U Vášho náradia sme zistili bežné opotrebovanie náhradných dielov. Preventívnou prehliadkou náradia je možné predísť závažnejším poruchám.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
<b>Odberateľská</b>	2400171	04.03.2024				STARKON a.s.
			130000005	HERMAN FlexCord-C 2	1,00	
			141518076	Spínač	1,00	
			120000002	Sada uhlíkov MX 518	1,00	
			141518016	Kryt valca	1,00	
			141518013	Skrutka M10x75	1,00	
			141518015	Pružina	1,00	
			95CZ	Práca, servisná prehliadka	1,50	
			94CZ	Prepravné	2,00	
<b>Výdajka</b>	2400410	11.03.2024				STARKON a.s.
			130000005	HERMAN FlexCord-C 2	1,00	
			141518076	Spínač	1,00	
			120000002	Sada uhlíkov MX 518	1,00	
			141518016	Kryt valca	1,00	

141518013	Skrutka M10x75	1,00
141518015	Pružina	1,00
95CZ	Práca, servisná prehliadka	1,50
94CZ	Prepravné	2,00